

PGMI		Boring Heerlerheide #1, de Dem	Diepte
		Situatie 24 april 06:00 uur	(m)
Oppervlak			
	<i>Quarternaire formatie</i> ; löss, zand, grind		8
	<i>Tertiaire formatie</i> ; klei, fijn zand, ligniet		30
	18 5/8" Gecementeerde Verbuizing		72.4
	<i>Krijt formatie</i> ; kalksteen en klei		82.7
	<i>Verwacht mijnwaterniveau na spoelingsverliezen bij doorboren kolenlaag I, 442m</i>		163,6
	<i>Carboon formatie</i> ; leisteen, zandsteen, kleisteen en koollagen		175
	13 3/8" Gecementeerde Verbuizing		201
	Kolenlaag G, 1,3 meter dik		250
	? Catharina laag; kleischalie		283
	Kolenlaag E, 0,9 meter dik		304
	Kolenlaag D, 0,8 meter dik		332
	Kolenlaag C, 1,75 meter dik		367
	Kolenlaag B, 1,3 meter dik		378
	Kolenlaag A, 0,5 meter dik		442
	<i>Uitgemijnde pijler</i> , Kolenlaag I, 0,89 meter hoog <i>geen spoelingsverliezen</i>		443
	12 1/4" met Bestuurbare Boorkop Geboord Gat met Airlift; <i>0° afwijking</i>		464
	Kolenlaag II, 0,9 meter dik		475
	Kolenlaag II', 0,8 meter dik		490
	Kolenlaag III, 1,2 meter dik		500
	Kolenlaag IV, 1,9 meter dik		508
	6" Voorgeboord Gat; <i>0,1° maximale afwijking van vertikaal</i>		540
	Kolenlaag V, 1,2 meter dik		625
	Kolenlaag VI, 0,9 meter dik		691.6
	<i>DOEL: Galerij, 2.5 meter hoog, 2.80 meter breed</i>		700
	EINDDIEPTE		700